## Niederschrift

## über die Sitzung

## des Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Dollerup am Mittwoch, d. 19. Mai 2010 um 19.30 Uhr im großen Sitzungsraum der Amtsverwaltung Langballig

## **Tagesordnung:**

- 1. Bau- und Wegeangegegenheiten
- 2. Stand der Selbstüberwachungsverordnung für Kläranlagen
- 3. Bau- und Grundstücks- und Vertragsangelegenheiten (unter Ausschluss der Öffentlichkeit)
- 4. Verschiedenes

#### Anwesende

## seitens des Bau-und Wegeausschusses:

Bau- und Wegeausschussvorsitzender Peter-Dietrich Jürgensen

Bau- und Wegeausschussmitglied Thomas Jensen

Bau- und Wegeausschussmitglied Ove Nielsen

Bau- und Wegeausschussmitglied Christiane Voß

Bau- und Wegeausschussmitglied Axel-Willy Bohn

Bau- und Wegeausschussmitglied Volker Klatt (bürgerliches Mitglied)

Bau- und Wegeausschussmitglied Rolf Ludwigsen (bürgerliches Mitglied)

## seitens der Gemeindevertretung:

Bürgermeister Peter-Wilhelm Jacobsen Gemeindevertreterin Marion Henningsen Gemeindevertreter Hermann Jacobsen Gemeindevertreter Hans-Peter Wree Gemeindevertreter Jürgen Hinrichsen Gemeindevertreter Eduard Büll

## seitens der Amtsverwaltung:

Yvonne Spring-Renken

Beginn der Sitzung: 19.32 Uhr Ende der Sitzung: 21.30 Uhr

Die Verhandlungen finden -bis auf den Tagesordnungspunkt 3- in öffentlicher Sitzung statt.

Um 19.32 Uhr begrüßt Bau- und Wegeausschussvorsitzender Peter-Dietrich Jürgensen die Mitglieder des Bau- und Wegeausschusses, die Gemeindevertreter/in sowie Frau Spring-Renken von der Amtsverwaltung.

Er stellt fest, dass form- und fristgerecht zu dieser Bauausschusssitzung eingeladen wurde und der Bauausschuss beschlussfähig ist.

# Zu Punkt 1 der Tagesordnung: Bau- und Wegeangelegenheiten

## 1.1. Bankette Dolleruper Straße

Ausschussvorsitzender Peter-Dietrich Jürgensen berichtet von starken Abbrüchen entlang der Bankette Dolleruper Straße zwischen Hering und Britzke auf einer Länge von ca. 200 m. Die Firma Hans-Peter Henningsen, Bönstrup, hat nach Begutachtung vorgeschlagen, Unterbeton und Rasengittersteine aufzubringen zu Kosten in Höhe von ca. 15,00 bis 20,00 Euro je Meter, insofern ist mit Kosten in Höhe von rd. 4.000,00 Euro zu rechnen.

## **Einstimmiger Beschluss:**

Der Bauausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung zur Beseitigung der Schäden im Bankettenbereich entlang der Dolleruper Straße zwischen den Grundstücken Hering und Britzke die Firma Hans-Peter Henningsen in der vorgeschlagenen Form zu Kosten in Höhe von rd. 4.000,00 Euro zu beauftragen.

Die übrigen Gemeindevertreter schließen sich diesem Beschluss an.

## 1.2. Einzäunung Spielplatz Am Dorfplatz

Auf der Grundlage des städtebaulichen Vertrages zwischen der Gemeinde Dollerup und der Dolleruper Bürgerwindpark GbR erhält die Gemeinde eine jährliche Spende für gemeinnützige Zwecke. Die Spende soll in diesem Jahr für die Einzäunung des Spielplatzes Am Dorfplatz erwendet werden. Der Gemeinde liegt ein Angebot der Firma Robinie und Edelhölzer Produktionsgesellschaft mbH, Flensburg, vor. Demnach würden für die Lieferung von Robinienhölzern zur Einzäunung des Spielplatzes Kosten in Höhe von rd. 3.500 Euro entstehen.

#### **Einstimmiger Beschluss:**

Der Bauausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung aus Mitteln der jährlichen Spende des Bürgerwindparks die Einzäunung des Spielplatzes Am Dorfplatz durch Robinienhölzer für Kosten in Höhe von rd. 3.500 Euro vorzunehmen. Nach Möglichkeit soll das Anbringen der Hölzer durch die Neue Arbeit Nord, Husby, erfolgen.

Die übrigen Gemeindevertreter schließen sich diesem Beschluss an.

## 1.3. Neubelegung von Straßen durch den SUV

Zur Neubelegung wurden durch die Gemeinde die Straßen Schluchtstraße, Im Winkel und Hörreberg angemeldet. Genehmigt wurde durch den SUV nunmehr die Neubelegung der Straße Im Winkel und der südliche Teil der Straße Hörreberg. Eine Neubelegung der Schluchtstraße wurde mit der Begründung abgelehnt, dass die Straße das erforderliche Alter noch nicht erreicht hat. Eine Ausbesserung des Straßenbelages erfolgt in Form von Streifenflicken.

## 1.4. Bankettenschäden Schluchtstraße

Volker Klatt weist auf die Schäden in der Bankette der Schluchtstraße hin. Es besteht Einigkeit darüber, an den schadhaften Stellen Fräsgut aufzubringen.

## 1.5. Asphaltierung der Straßen Im Winkel und Hörreberg

Ausschussvorsitzender Peter-Dietrich Jürgensen berichtet, dass er von der Firma Beckerbau die Information erhalten hat, dass Mitte Juni die Asphaltierung der Straße Im Winkel (ohne Gehweg) erfolgt. Jürgen Hinrichsen wird beauftragt, die Banketten Im Winkel und in der Straße Hörreberg abzuhobeln, um die Asphaltierungsarbeiten zu ermöglichen.

## 1.6. Kanalisation Ellgaard, Ecke Schluchtstraße, K 98

Jürgen Hinrichsen wird gebeten, beim nächsten Spülwageneinsatz dort eine Spülung vorzunehmen.

#### 1.7. Informationsstand Streichmühle

Ausschussmitglied Eduard Büll macht darauf aufmerksam, dass sich der Infostand in keinem guten Zustand befindet. Er schlägt vor, diesen wieder attraktiver zu gestalten und aktuelle Aushänge, insbesondere für die Touristen, vorzunehmen. Er wird sich zunächst für die Dauer eines Jahres darum kümmern. Dies findet die allgemeine Zustimmung der Anwesenden.

## Zu Punkt 2 der Tagesordnung: Stand der Selbstüberwachungsverordnung für Kläranlagen

Bürgermeister Peter-Wilhelm Jacobsen berichtet, dass rd. 7.000 m Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanal untersucht wurden. Für die Regenwasserkanalisation war eine Filmung nicht vorgesehen und auch nicht in Auftrag gegeben. Diese ist dennoch irrtümlich vorgenommen worden. Die Kosten dieser Filmung werden erst im Folgejahr der Gemeinde in Rechnung gestellt. Der Bürgermeister berichtet, dass der Gemeinde Dollerup digitales Kartenmaterial mit Aufzeichnungen der Schwachstellen und Einteilung in verschiedene Kategorien von der Firma zur Verfügung gestellt werden.

Detaillierte Informationen erfolgen auf einer gesonderten Sitzung.

Ausschussvorsitzender Peter-Dietrich Jürgensen berichtet über die Kurzinformation, die der Gemeinde im Vorwege zugegangen ist.

## a) Regenwasser

An der B 199 im Bereich Streichmühle sind auf 300 m viele Wurzeleinwüche festgestellt worden. Weiterhin wurden an 4 Stellen Risse an der Rohrwandung festgestellt, 1 Rohrbruch der Kategorie "Sofortmaßnahme".

Im Bereich Terkelstoft sind an mehreren Stellen Wurzeleinwüchse festgestellt worden.

Neukirchener Weg: 2 kreuzende Wasserversorgungsleitungen (vermutlich) sowie 3 schwere Einzelschäden.

Über Grundstück Nr. 8 Richtung Verbandsvorflutleitung: mehrere schwere Schäden.

Schulstraße: 1 fehlerhaft angebauter Stutzen, einige schwere Einzelschäden, 2 schwer defekte Schächte.

## b) Mischwasser

Krimstraße: 2 Schachtsohlen mangelhaft, mehrere Dichtungen im Anschlussbereich.

Hauptstraße: 3 Risse in der Rohrwandung, korrodierte Zementleitungen.

Die Verbindung zum Klärteich ist stark korrodiert/angegriffen. Undichte Schachtanbindung direkt vor dem Klärteich.

## c) Schmutzwasser

Schulstraße: einige defekte Schachtsohlen, Klinker fehlen, Fugen sind ausgewaschen.

Neue Straße: 1 ungenügende Schachtsohle, 1 Wurzeleinwuchs

Haffstraße: Korrodierte (angegriffene Schächte) möglicherweise aus Abwasser der Druckrohrleitung.

## Zu Punkt 3 der Tagesordnung:

<u>Bau- und Grundstücks- und Vertragsangelegenheiten</u> (unter Ausschluss der Öffentlichkeit)

Siehe gesondertes Protokoll – nicht öffentlicher Teil.

## Zu Punkt 4 der Tagesordnung:

Verschiedenes

## 4.1. Ballfangzaun; Antrag des TV Grundhof

An Herrn Klatt ist der Antrag des TV Grundhof herangetragen worden, dass die Gemeinde Dollerup die Kosten für die Erneuerung von 5 Netzen zu Kosten in Höhe von 500,00 Euro übernimmt. Hermann Jacobsen gibt zu bedenken, dass dann auch die Gemeinden Grundhof, Langballig und Westerholz zu beteiligen wären. Bürgermeister Peter-Wilhelm Jacobsen wird beauftragt, den Antrag des TV Grundhof bei der Zusammenkunft der Bürgermeister zur Amtsausschusssitzung am 31. Mai 2010 vorzutragen. Danach soll über den Antrag des Turnvereins erneut beraten werden.

## 4.2. Verkauf von Steinen für Port Olpenitz

Der Bürgermeister berichtet, dass aus dem Verkauf von Steinen des Steinsammelplatzes Fuchsgraben eine Einnahme in Höhe von 500,00 Euro erzielt werden konnte.

#### 4.3. Breitbandversorgung

Die Ämter Langballig, Mittelangeln und Hürup haben zu der Thematik eine Arbeitsgruppe gebildet. Zwischenzeitlich ist eine gemeinsame Ausschreibung erfolgt. Drei Firmen haben Angebote abgegeben. Danach würden Kerngebiete mit Glasfaserkabeln versorgt werden. In den restlichen Gemeindeteilen würde die Versorgung über Funk erfolgen. In der Gemeindevertretung ist zu beraten, ob die Gemeinde Dollerup sich an dem Vorhaben beteiligen will.

## 4.4. Regenrückhaltebecken Breitenstein

Der Bauausschussvorsitzende berichtet, dass die Einzäunung defekt ist. Er wird gemeinsam mit dem Gemeindearbeiter Claus-Peter Mangelsen für Abhilfe sorgen.

## 4.5. **Spielplätze**

Der Bauausschussvorsitzende berichtet, dass am 20. Mai 2010 eine Instandsetzung der Spielplätze in Breitenstein und Am Dorfplatz erfolgen wird.

## 4.6. Sanierung der Abwasserpumpen

Jürgen Hinrichsen bittet den Bürgermeister, den Abwassertechniker Herrn Allaut daran zu erinnern, fachlich fundierte Aussagen über die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen an den Abwasserpumpen zu treffen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, bedankt sich der Bauausschussvorsitzende für die rege Mitarbeit, die gefassten Beschlüsse und schließt die Sitzung um 21.30 Uhr.

Peter-Dietrich Jürgensen
Bau- und Wegeausschussvorsitzender

Yvonne Spring-Renken Protokollführerin / An